


کارگذاری هوشمند خرید و فروش با بهره گیری از هوش مصنوعی



ارائه کارشناسی دقیق و معتبر؛ اطمینان از سلامت واقعی خودرو

جست و جو در بانک فایلینگ آپدیت

تضمین امنیت معامله

قیمت گذاری منصفانه و به روز

بر اساس داده های بازار



ام وی ام | X۲۲ پرو | ۱۴۰۲



گزارش کارشناسی

بررسی کلی



بازدید



IE

ام وی ام | X۲۲ پرو | ۱۴۰۲

۷۰,۹۴۵ کیلومتر

تهران

۲,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ارزش منصفانه بازار

پلاک:



شماره پذیرش:

۱۰۰۹۹۴۱۹۲۵

آپشن:

آپشن استاندارد

شعبه:

-

توضیحات (آپشن):

بیمه تا ۱۷ آذر ۵۰

بیمه:

دارد (۱۴۰۵/۹/۱۷)

گیربکس:

اتوماتیک

رنگ بدنه:

مشکی

رنگ داخلی:

مشکی



نمای جلو

بنزینی	نوع سوخت:
ندارد	کلید زاپاس:
ندارد	دفترچه راهنما:
ندارد	گارانتی:
نیست	فروش دیلر به دیلر:
ندارد	محدودیت در مدت وکالت فروشنده:
ندارد	کارت سوخت:
Hatchback هاچبک	نوع:
خصوصی	نوع مالکیت:

معاینه فنی:

ندارد

خودروی وراثتی:

نیست

موتور تعویض:

نیست

خودرو مزایده‌ای:

نیست

سند دست اول:

نیست

وکالت نامه ای:

نیست

برگه کمپانی:

دارد

نوع سند:

۶ دانگ

نوع سوخت:

بنزینی

کلید زاپاس:

ندارد

دفترچه راهنما:

ندارد



۳ رخ عقب راننده



سمت راننده کامل



۳ رخ جلو راننده



محوطه موتور




۳ رخ جلو شاگرد



سمت شاگرد کامل



صندلی جلو شاگرد



سقف



صندلی جلو راننده



داشبورد زوم



داشبورد (داخل از عقب)



صندلی عقب کامل



کیلومتر (کارکرد)



لاستیک جلو راننده



لاستیک عقب راننده



لاستیک جلو شاگرد



لاستیک عقب شاگرد



لاستیک زاپاس



درب صندوق باز




كف صندوق



جک و آچار چرخ



اتصالات داخل موتور



نواقص بیشتر

بدنه و لاستیک

× درب راننده جلو: لیسه گیری با بتونه

× درب راننده عقب: لیسه گیری با بتونه

× گلگیر راننده جلو: لیسه گیری با بتونه

! سینی جلو: رنگ پریدگی و ضربه

! سینی عقب: رنگ پریدگی و ضربه

! درب راننده جلو: صافکاری بدون رنگ

! درب شاگرد جلو: رنگ پریدگی و ضربه

! درب راننده عقب: صافکاری بدون رنگ

! گلگیر راننده جلو: صافکاری بدون رنگ

i سقف: رنگ سوختگی

i سقف: خط خوردگی عمیق

i درب موتور: رنگ سوختگی

i درب موتور: خط خوردگی عمیق

i درب صندوق: خط خوردگی عمیق

i درب صندوق: فرورفتگی

i درب شاگرد عقب: فرورفتگی

i درب شاگرد عقب: خط خوردگی عمیق

i گلگیر شاگرد جلو: خط خوردگی عمیق

i گلگیر راننده عقب: خط خوردگی عمیق

i گلگیر شاگرد عقب: خط خوردگی عمیق



موتور

✕ عملکرد گیربکس: تقه دارد

! سرسیلندر: صدای سرسیلندر

i عملکرد موتور: دود سیاه

i لرزش موتور: خرابی دسته موتور ها

i نشتی روغن: نشتی روغن موتور

i نشتی روغن: نشتی روغن گیربکس

سیستم تعلیق

! جلوبندی و زیربندی: خرابی طبق

! جلوبندی و زیربندی: تنظیم نبود اکسل

تهویه مطبوع

i سلامت کولر: نیاز به بازیینی گاز کولر

ستون عقب راننده



ستون عقب شاگرد



ناودانی راننده



ناودانی شاگرد



سقف



● رنگ سوختگی

● خط خوردگی عمیق

درب موتور



● رنگ سوختگی

● خط خوردگی عمیق

درب صندوق



● خط خوردگی عمیق

● فرورفتگی

درب راننده جلو



● لیسه گیری با بتونه

● صافکاری بدون رنگ

درب شاگرد جلو



● رنگ پریدگی و ضربه

شاسی عقب راننده



لاستیک زاپاس



آج لاستیک زاپاس



شاسی عقب شاگرد



پالونی عقب راننده



پالونی عقب شاگرد



سینی جلو



● رنگ پریدگی و ضربه

سینی عقب



● رنگ پریدگی و ضربه

ستون جلو راننده



ستون جلو شاگرد



ستون وسط راننده



ستون وسط شاگرد



ستون عقب راننده



^ ☆ ۴.۸

بدنه و لاستیک

شاسی جلو راننده



فلاپ عقب



قاب رکاب راننده

● شکستگی



آج لاستیک جلو راننده



شاسی جلو شاگرد



قاب رکاب شاگرد

● شکستگی



آج لاستیک جلو شاگرد



پالونی جلو راننده



آج لاستیک عقب راننده



آج لاستیک عقب شاگرد



پالونی جلو شاگرد

چراغ راننده عقب



چراغ شاگرد عقب



مه شکن راننده جلو



مه شکن شاگرد جلو



مه شکن راننده عقب



مه شکن شاگرد عقب



لاستیک جلو راننده



لاستیک جلو شاگرد



لاستیک عقب راننده



لاستیک عقب شاگرد



رینگ جلو راننده



رینگ جلو شاگرد



رینگ عقب راننده



سپر جلو



● شکستگی

● آسیب دیدگی دیاق

سپر عقب



● رنگ پریدگی

کف صندوق



شیشه جلو



شیشه عقب



آینه راننده



● شکستگی

آینه شاگرد



● شکستگی

جلو پنجره



چراغ راننده جلو



● شکستگی

چراغ شاگرد جلو



درب راننده عقب



● لیسه گیری با بتونه

● صافکاری بدون رنگ

درب شاگرد عقب



● فرورفتگی

● خط خوردگی عمیق

گلگیر راننده جلو



● لیسه گیری با بتونه

● صافکاری بدون رنگ

گلگیر شاگرد جلو



● خط خوردگی عمیق

گلگیر راننده عقب



● خط خوردگی عمیق

گلگیر شاگرد عقب



● خط خوردگی عمیق

رکاب راننده



رکاب شاگرد



● رنگ پریدگی و ضربه

سپر جلو



قاب درب راننده

● ساییدگی

i

روکش صندلی ها



کلید درب صندوق



چراغ سقف



قاب درب شاگرد

● ساییدگی

i

کلید درب کاپوت



روکش صندلی های عقب



قاب درب عقب راننده



روکش صندلی سرنشین جلو



کلید درب باک



قاب درب عقب شاگرد



دستگیره درب راننده



سرسیلندر



● صدای سرسیلندر



تطابق کارکرد با ظاهر خودرو



کمپرس موتور



زیر ماشین



نشتی روغن

● نشتی روغن موتور

● نشتی روغن گیربکس



عملکرد گیربکس

● تقه دارد



عملکرد دیفرانسیل دوم



عملکرد توربو

● نقص در عملکرد

^ ☆ ۴.۷

برقی و داخلی



ترمز دستی یا پایی



^ ☆ ۴.۳



موتور

محوطه موتور

- نشتی روغن
- نیاز به موتور شویی



استارت موتور



عملکرد موتور

- دود سیاه



تسمه موتور



لرزش موتور

- خرابی دسته موتور ها



عملکرد کلاچ



تطابق شماره موتور



باتری و دینام

کیسه هوا



سیستم تنظیم فرمان



فرمان



● ساییدگی

دنده



صندلی جلو راننده



● ساییدگی

صندلی جلو شاگرد



صندلی سرنشین عقب



داشبورد



آینه وسط



قاب ستون راننده



قاب ستون شاگرد



جک و ابزار



● موجود نبودن

برف پاک کن و شیشه شور



سیستم پخش



کلید روی درب راننده عقب



نمد سقف



● سوختگی

قفل همه درب ها



کلید روی درب شاگرد



کلید تنظیم صندلی



شیشه بالابر و سانروف



● نقص در عملکرد سانروف

کلیدهای آپشن



کلید روی درب شاگرد عقب



کمربندهای ایمنی



کلید های تنظیم آینه





روکش صندلی راننده



قفل مرکزی



دستگیره درب شاگرد



طاقچه عقب

● موجود نبودن



سنسور باد تایر

● نقص در عملکرد



بوق



دستگیره درب عقب راننده



دستگیره درب عقب شاگرد



آمپر سنج



چراغ های هشداردهنده



کلید روی درب جلو راننده



روکش فرمان و دنده



قاب ستون وسط راننده



قاب ستون وسط شاگرد



قاب ستون عقب راننده



قاب ستون عقب شاگرد



★ ۴.۵

سیستم تعلیق



سلامت کمک فنرها



کمک راننده



کمک عقب راننده



کمک شاگرد



کمک عقب شاگرد



جلوبندی و زیربندی

● خرابی طبق

● تنظیم نبود اکسل

کمک عقب راننده



کمک شاگرد



کمک عقب شاگرد



جلوبندی و زیربندی



● خرابی طبق

● تنظیم نبود اکسل

پلوس جلو



پلوس عقب



عملکرد ترمز ها



تهویه مطبوع

^ ★ ۴.۸

سلامت کولر



● نیاز به بازبینی گاز کولر

فن (کولر/بخاری)



کلیدهای تهویه





سقف

رنگ سوختگی





درب موتور

رنگ سوختگی





سینی عقب

رنگ پریدگی و ضربه





سینی جلو

رنگ پریدگی و ضربه





درب صندوق

خط خوردگی عمیق






درب شاگرد عقب

خط خوردگی عمیق





درب راننده جلو

صافکاری بدون رنگ





درب راننده جلو

لیسه گیری با بتونه





گلگیر راننده جلو

صافکاری بدون رنگ





گلگیر راننده جلو

صافکاری بدون رنگ





گلگیر راننده جلو

لیسه گیری با بتونه





گلگیر شاگرد جلو

خط خوردگی عمیق





گلگیر راننده عقب

خط خوردگی عمیق





گلگیر شاگرد عقب

خط خوردگی عمیق





رکاب شاگرد

رنگ پریدگی و ضربه






سپر جلو

شکستگی





رنگ پريدگی



