


کارگذاری هوشمند خرید و فروش با بهره گیری از هوش مصنوعی



ارائه کارشناسی دقیق و معتبر؛ اطمینان از سلامت واقعی خودرو

جست و جو در **بانک** فایلینگ **آپدیت**

تضمین امنیت **معامله**

قیمت گذاری منصفانه و به روز

بر اساس داده های **بازار**



ام وی ام | X55 | ۱۴۰۳



گزارش کارشناسی

بررسی کلی



بازدید



پرو IE

۹,۷۲۰ کیلومتر

۳,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ام وی ام | X55 | ۱۴۰۳

تهران

ارزش منصفانه بازار

پلاک:



شماره پذیرش:

۱۰۰۹۹۰۱۹۴۰

آپشن:

آپشن استاندارد

شعبه:

-

توضیحات (آپشن):

.

بیمه:

دارد (۱۴۰۶/۱/۲۹)

گیربکس:

اتوماتیک

رنگ بدنه:

سفید

رنگ داخلی:

مشکی

معاینه فنی:

ندارد

خودروی وراثتی:

نیست

موتور تعویض:

نیست

خودرو مزایده‌ای:

نیست

سند دست اول:

هست

وکالت نامه ای:

نیست

برگه کمپانی:

دارد

نوع سند:

۶ دانگ

نوع سوخت:

بنزینی

کلید زاپاس:

دارد

نوع سوخت: بنزینی

کلید زاپاس: دارد

دفترچه راهنما: ندارد

گارانتی: ندارد

فروش دیلر به دیلر: نیست

محدودیت در مدت وکالت فروشنده: ندارد

کارت سوخت: دارد

نوع: سواری | Sedan

نوع مالکیت: خصوصی



نمای جلو



۳ رخ جلو راننده



سمت راننده کامل



۳ رخ عقب راننده



نمای عقب



۳ رخ عقب شاگرد




سمت شاگرد کامل



۳ رخ جلو شاگرد



محوطه موتور



سقف



صندلی جلو راننده



صندلی جلو شاگرد



صندلی عقب کامل



داشبورد (داخل از عقب)



داشبورد زوم



فرمان با جزئیات



کیلومتر (کارکرد)



کنسول راننده



کنسول



لاستیک جلو راننده



لاستیک عقب راننده



لاستیک جلو شاگرد



لاستیک عقب شاگرد



لاستیک زاپاس



درب صندوق باز




كف صندوق



جک و آچار چرخ



اتصالات داخل موتور



نواقص بیشتر

بدنه و لاستیک

× گلگیر شاگرد جلو: رنگ سوختگی شدید

× گلگیر راننده عقب: رنگ سوختگی شدید

i سقف: خط خوردگی عمیق

i سقف: رنگ سوختگی

i سقف: لیسسه گیری بدون بتونه

i درب موتور: لیسسه گیری بدون بتونه

i درب موتور: رنگ سوختگی

i درب صندوق: رنگ سوختگی

i درب راننده جلو: رنگ سوختگی

i درب شاگرد جلو: رنگ سوختگی

i درب راننده عقب: فرورفتگی

i درب راننده عقب: لیسسه گیری بدون بتونه

i درب شاگرد عقب: رنگ سوختگی

i گلگیر راننده جلو: رنگ سوختگی

i گلگیر شاگرد عقب: رنگ سوختگی

^ ★ ۴.۹

بدنه و لاستیک

شاسی جلو راننده



فلاپ عقب



قاب رکاب راننده



آج لاستیک جلو راننده



شاسی جلو شاگرد



قاب رکاب شاگرد



آج لاستیک جلو شاگرد



پالونی جلو راننده



آج لاستیک عقب راننده



آج لاستیک عقب شاگرد



پالونی جلو شاگرد



شاسی عقب راننده



لاستیک زاپاس



آج لاستیک زاپاس



شاسی عقب شاگرد



پالونی عقب راننده



پالونی عقب شاگرد



سینی جلو



سینی عقب



ستون جلو راننده



ستون جلو شاگرد



ستون وسط راننده



ستون وسط شاگرد



ستون عقب راننده



ستون عقب شاگرد



ناودانی راننده



ناودانی شاگرد



- رنگ سوختگی

سقف



- خط خوردگی عمیق (ایراد رنگ کارخانه)
- رنگ سوختگی (بدنه خودرو دارای ایرادات و اصلاحات رنگ کارخانه میباشد)
- لیسه گیری بدون بتونه (اصلاح رنگ کارخانه ، به همراه پاشش رنگ)

درب موتور



- لیسه گیری بدون بتونه (به همراه پاشش رنگ)
- رنگ سوختگی (به همراه خط خوردگی)

درب صندوق



- رنگ سوختگی (رنگ بدنه خودرو ۲ پوشش و دارای ایرادات رنگ کارخانه میباشد.)

درب راننده جلو



- رنگ سوختگی (بدنه خودرو دارای ایرادات رنگ کارخانه میباشد)

درب شاگرد جلو



- رنگ سوختگی

درب راننده عقب



- فرورفتگی
- لیسه گیری بدون بتونه (به همراه پاشش رنگ)

درب شاگرد عقب



- رنگ سوختگی

گلگیر راننده جلو



- رنگ سوختگی (ایراد رنگ کارخانه)

گلگیر شاگرد جلو

● رنگ سوختگی شدید (اصلاح رنگ کارخانه)



گلگیر راننده عقب

● رنگ سوختگی شدید (اصلاح رنگ کارخانه)



گلگیر شاگرد عقب

● رنگ سوختگی



رکاب راننده



رکاب شاگرد



سپر جلو



سپر عقب

● صافکاری و نقاشی شده

● رنگ پريدگی



کف صندوق



شیشه جلو



شیشه عقب



آینه راننده



آینه شاگرد



جلو پنجره



چراغ راننده جلو



چراغ شاگرد جلو



چراغ راننده عقب



چراغ شاگرد عقب



مه شکن راننده جلو



مه شکن شاگرد جلو



مه شکن راننده عقب



مه شکن شاگرد عقب



لاستیک جلو راننده



لاستیک جلو شاگرد



لاستیک عقب راننده



لاستیک عقب شاگرد



رینگ جلو راننده



لاستیک عقب شاگرد



رینگ جلو راننده



رینگ جلو شاگرد



رینگ عقب راننده



رینگ عقب شاگرد



موتور



محوطه موتور



استارت موتور



عملکرد موتور



تسمه موتور



لرزش موتور



عملکرد کلاچ



تطابق شماره موتور



باتری و دینام



سرسیلندر



تطابق کارکرد با ظاهر خودرو



کمپرس موتور



زیر ماشین



نشتی روغن



عملکرد گیربکس



عملکرد دیفرانسیل دوم



برقی و داخلی

^ ★ ۱۴.۹

ترمز دستی یا پایی



قاب درب راننده



روکش صندلی ها



کلید درب صندوق



چراغ سقف



قاب درب شاگرد



کلید درب کاپوت



روکش صندلی های عقب



قاب درب عقب راننده



روکش صندلی سرنشین جلو



کلید درب باک



قاب درب عقب شاگرد



دستگیره درب راننده



سنسور پارک



روکش صندلی راننده



قفل مرکزی



دستگیره درب شاگرد



طاقچه عقب



سنسور باد تایر



بوق



دستگیره درب عقب راننده



دستگیره درب عقب شاگرد



آمپر سنج



چراغ های هشداردهنده



کلید روی درب جلو راننده



برف پاک کن و شیشه شور



● کار نمی کند (برف پاک کن عقب معیوب)

سیستم پخش



کلید روی درب راننده عقب



قفل همه درب ها



کلید روی درب شاگرد



کلید تنظیم صندلی



شیشه بالابر و سانروف



کلیدهای آپشن



کلید روی درب شاگرد عقب



کمربندهای ایمنی



کلید های تنظیم آینه



کیسه هوا



سیستم تنظیم فرمان



فرمان



دنده



صندلی جلو راننده



صندلی جلو شاگرد



صندلی سرنشین عقب



داشبورد



آینه وسط



قاب ستون راننده



قاب ستون شاگرد



جک و ابزار



روکش فرمان و دنده



قاب ستون وسط راننده



قاب ستون وسط شاگرد



قاب ستون عقب راننده



قاب ستون عقب شاگرد



سیستم تعلیق



سلامت کمک فنر ها



کمک راننده



کمک عقب راننده



کمک شاگرد



کمک عقب شاگرد



جلوبندی و زیربندی



پلوس جلو



پلوس عقب



سلامت کمک فنر ها



کمک راننده



کمک عقب راننده



کمک شاگرد



کمک عقب شاگرد



جلوبندی و زیربندی



پلوس جلو



پلوس عقب



عملکرد ترمز ها



تهویه مطبوع



سلامت کولر



فن (کولر/بخاری)



کلیدهای تهویه






سقف

خط خوردگی عمیق (ایراد رنگ کارخانه)





سقف

رنگ سوختگی (بدنه خودرو دارای ایرادات و اصلاحات رنگ کارخانه میباشد)





سقف

لیسه گیری بدون بتونه (اصلاح رنگ کارخانه ، به همراه پاشش رنگ)





سقف

لیسه گیری بدون بتونه (اصلاح رنگ کارخانه ، به همراه پاشش رنگ)





درب موتور

لیسه گیری بدون بتونه (به همراه پاشش رنگ)





درب موتور

رنگ سوختگی (به همراه خط خوردگی)





رنگ سوختگی (رنگ بدنه خودرو ۲ پوششه و دارای ایرادات رنگ کارخانه میباشد.





ناودانی راننده

رنگ سوختگی (ایراد رنگ کارخانه)





ناودانی شاگرد

رنگ سوختگی





درب راننده جلو

رنگ سوختگی (بدنه خودرو دارای ایرادات رنگ کارخانه میباشد)





درب شاگرد جلو

رنگ سوختگی





درب راننده عقب

فرورفتگی





درب راننده عقب

لیسه گیری بدون بتونه (به همراه پاشش رنگ)





درب شاگرد عقب

رنگ سوختگی





گلگیر راننده جلو

رنگ سوختگی (ایراد رنگ کارخانه)





گلگیر شاگرد جلو

رنگ سوختگی شدید (اصلاح رنگ کارخانه)





گلگیر راننده عقب

رنگ سوختگی شدید (اصلاح رنگ کارخانه)





گلگیر شاگرد عقب

رنگ سوختگی





سپر عقب

صافکاری و نقاشی شده





سپر عقب

رنگ پریدگی





با بیش از ۶۵ شعبه در سراسر کشور

معامله امن ، آسان و سریع